

СОГЛАСОВАНО

Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Комсомольского района

«01» 09 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения



Л.В. Баскакова

2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры:

МБОУ СОШ Галичного сельского поселения

Комсомольского муниципального района Хабаровского края



п. Галичный

СОГЛАСОВАНО

Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Комсомольского района

«20» 2019 г.
В.В. Прокопьев



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения



Л.В. Баскакова
«20» 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 351 кв.м.
- часть здания 1 996,3 кв.м. - 1 этаж;
- часть здания 1 354,7 кв.м. - 2 этаж;

1.4. Год постройки здания 2018 г., последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального – не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681000, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.2. Виды оказываемых: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

подвоз на школьном транспорте отсутствует, пешком

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **150 м**

3.2.2 время движения (пешком)- **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **отсутствует**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично всем категориям по следующим причинам:

1. для инвалидов с нарушением зрения пути движения к зданию, вход на территорию и движение по территории, вход в здание, пути движения по лестнице, расположенной внутри здания, пути эвакуации в санитарно-гигиеническом помещении затруднены в связи с отсутствием доступных элементов информирования (акустические и тактильные).

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

4.2. Период проведения работ **2019- 2023 г.г.** в рамках исполнения **Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, с учетом маломобильных групп населения**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: Согласование комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от « 30 » 08 2018 г.

2. Акта обследования объекта от « 30 » 08 2018 г.

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ

Галичного сельского поселения

Л.В. Баскакова

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий хозяйством

М.М. Жидко

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по УМР

Н.А. Еремеева

Члены комиссии:

Делопроизводитель

Учитель ОБЖ (ответственный за комплексную безопасность)

Председатель общего собрания коллектива

Е.В. Тарасенко

Л.А. Щербий

В.К. Петрова

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 1 контр. форма / на 29 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 5 л., 12 л. на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/ п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ фо- то	содержание	зна- чи- мо для ин- ва- ли- да (ка- те- го- рия)	содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на террито- рию	есть		На остано- вке отсутст- вует линия безопаснос- ти, схема движения к приоритетны м объектам и услугам со- циальной ин- фраструкту- ры для инва- лидов и дру- гих МГН.	К, О, С, Г, У	Оборудовать остановку ли- нией безопас- ности, схемой движения к приоритетным объектам и ус- лугам социаль- ной инфраст- руктуры для инвалидов и других МГН.	ремонт (те- кущий)
				На маршруте движения МГН отсут- ствуют места отдыха с воз-	К, О, С, Г, у	Оборудовать на маршруте движения МГН места отдыха с воз-	

				МОЖНОСТЬЮ ВЫЗОВА И ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ.		МОЖНОСТЬЮ ВЫЗОВА И ОЖИДАНИЯ ПОМОЩИ.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть		-	-	-	-
1.4	Пандус (наруж- ный)	есть		-	-	-	-
1.5	Автосто- янка и парковка	нет		Не соответст- вие требова- ниям, т.к.ав- тостоянка и парковка от- сутствует.	К, О, С, Г, У	Обустройство места для автостоянки и парковки.	ремонт (теку- щий)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход (входы) на тер- риторию	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		ремонт (текущий)
Путь (пути) движения на территории			-
Лестница (наружная)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		-
Пандус (наружный)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		-
Автостоянка и пар- ковка	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		ремонт (текущий)

Комментарий к заключению: для того чтобы объект МБОУ СОШ Галичного сельского поселения Комсомольского района Хабаровского края и территория, прилегающая к зданию (участка), соответствовали требованиям доступности объектов социальной инфраструктуры, необходим текущий ремонт её структурно-функциональных зон.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/п	Наимено- вание функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/ нет	№ фото	содержание	зна- чимо для ин- вали- да (ка- тего- рия)	содержание	виды работ
2.	Общие требования к зоне	есть		-	К, О, С, Г, У	-	-
2.1.	Лестница (наружная)	есть		-	К, О, С, Г, У	-	-
2.2.	Входная площадка (перед дверью)	есть		-	К, О, С, Г, У	-	-
2.3.	Ширина дверных проёмов в кабинеты	есть		-	К, О, С, Г, У	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть		Отсутству- ют ручки нажимного действия.	К, О, С	Установить с ручки нажимного действия.	Ремон т (теку- щий)
2.5.	Тамбур	есть		-	К, О, С, Г, У	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Общие требования к зоне	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		Ремонт (текущий)
Пандус (наружный)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		
Тамбур	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ фото	содержание	зна- чимо для ин- вали- да (ка- тего- рия)	содержание	виды работ
3	Общие требования к зоне	есть		-	(К,О,С, Г,У)	-	-
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)			-	(К,О,С, Г,У)	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		-	(К,О,С, Г,У)	Имеется подъемная платформа	-
3.3	Дверь	есть		-	(К,О,С, Г,У)	-	-
3.4	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопаснос- ти)	есть		-	(К,О,С, Г,У)	Оборудо- вать зону безопас- ности, разместить знаки «Зона безопасности и пути эвакуации к	Ре- монт (те- ку- щий)

						ней, обозначить место расположе- ния зоны безопаснос- ти на планах эвакуации.	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Общие требования к зоне	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		не нуждается
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		не нуждается
Пандус (внутри здания)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		не нуждается
Дверь	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		ремонт (текущий)
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)		ремонт (текущий)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть /нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		Кабинетов и других помещений целевого назначения, специально оборудованных для инвалидов нет.	(К,О, С, Г,У)	Оборудовать для инвалидов кабинеты и другие помещения целевого назначения,	ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Информирующие обозначения помещений, рельефные знаки отсутствуют. Выключатели расположены на высоте 1,7 м от уровня пола	(К,О, С, Г,У)	оборудовать места целевого назначения информирующими обозначе-	

						ниями помещений, продублировать эти обозначения рельефными знаками, разместить выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)			ремонт (текущий)
Зальная форма обслуживания	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)			ремонт (текущий)

Приложение № 5
к паспорту доступности

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть /нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Нет опоры для спины к унитазу, зеркала	(К,О,С, Г,У)	Опора для спины, зеркало	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В (К,О,С,Г,У)			текущий ремонт

Приложение № 6
к паспорту доступности

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, дом 21.

№ п/п	Наименование функцио- нально- планиро- вочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть /нет	№ фо- то	содержание	зна- чимо для ин- вали- да (ка- тего- рия)	содержание	виды ра- бот
6.1	Визуаль- ные средства	нет		Отсутствуют знаки доступнос- ти, информаци- онной схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслужива- ния нет.	(К,О, С, Г,У)	Установить знаки доступности, оборудовать здание информаци- онными схемами движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания.	ре- монт (те- ку- щий)
6.2	Акусти- ческие средства	нет		Оборудо- вания позволяю- щего получать справочную		Установить оборудование позволяющее получать справочную информацию	ре- монт (те- ку- щий)

6.3	Тактильные средства	нет		информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению нет. Визуальные и тактильные системы сигнализации и об опасности отсутствуют		об условиях обслуживания инвалидам по слуху и зрению. Установка визуальных и тактильных систем сигнализации об опасности.	ремонт (текущий)
-----	---------------------	-----	--	---	--	---	------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Визуальные средства	ВНД		ремонт (текущий)
Акустические средства	ДЧ-И (К, О, С, У)		ремонт (текущий)
Тактильные средства	ВНД		ремонт (текущий)

СОГЛАСОВАНО

Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Комсомольского района


В.В. Прокопьев
« 01 » 09 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения



Л.В. Баскакова
2018 г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 351 кв.м.
- часть здания 1 996,3 кв.м. – 1 этаж;
- часть здания 1 354,7 кв.м. – 2 этаж;

1.4. Год постройки здания 2018 г., последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681000, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Пионерская, д.28

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых: **образовательная деятельность**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому, дистанционно;**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **все возрастные категории**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития, инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды, передвигающиеся на коляске.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **80 учащихся**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида (да, нет) - **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

подвоз на школьном транспорте отсутствует, пешком

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **150 м**

3.2.2 время движения (пешком)- **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **отсутствует**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично всем по следующим причинам:

1. для инвалидов с нарушением зрения пути движения к зданию, вход на территорию и движение по территории, вход в здание, пути движения по лестнице, расположенной внутри здания, пути эвакуации в санитарно-гигиеническом помещении затруднены в связи с отсутствием доступных элементов информирования (акустические и тактильные).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

4.2. Период проведения работ **2019- 2023 г.г.** в рамках исполнения **Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, с учетом маломобильных групп населения**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: Согласование комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте /контр. форма/ на 29 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ 5 л., 12 л. на 17 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения  Л.В. Баскакова

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий хозяйством  М.М. Жидко


Секретарь комиссии:


Заместитель директора по УМР  Н.А. Еремеева

Члены комиссии:

Делопроизводитель  Е.В. Тарасенко

Учитель ОБЖ

(ответственный за комплексную безопасность)  Л.А. Щербий

Председатель общего собрания коллектива  В.К. Петрова

СОГЛАСОВАНО

Председатель отделения
Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
Комсомольского района

«01» 09 2018 г.
В.В. Прокопьев



УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения



Л.В. Баскакова
«30» 08 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МБОУ СОШ Галичного сельского поселения

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 351 кв.м.
- часть здания 1 996,3 кв.м. - 1этаж;
- часть здания 1 354,7 кв.м. - 2этаж;

1.4. Год постройки здания 2018 г., последнего капитального ремонта - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 681000, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный, ул. Советская, д. 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.2. Виды оказываемых: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

подвоз на школьном транспорте отсутствует, пешком

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 м

3.2.2 время движения (пешком)- 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организации доступности объекта социальной инфраструктуры
(формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4	с нарушениями зрения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5	с нарушениями слуха	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

**** Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично всем по следующим причинам:

1. для инвалидов с нарушением зрения пути движения к зданию, вход на территорию и движение по территории, вход в здание, пути движения по лестнице, расположенной внутри здания, пути эвакуации в санитарно-гигиеническом помещении затруднены в связи с отсутствием доступных элементов информирования (акустические и тактильные).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

4.2. Период проведения работ 2019- 2023 г.г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект доступен полностью для всех категорий инвалидов, с учетом маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: Согласование комиссии по проведению паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, расположенных на территории Комсомольского муниципального района

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте 1 контур, форма 1 на 29 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ

Галичного сельского поселения _____  Л.В. Баскакова

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий хозяйством _____  М.М. Жидко

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по УМР _____  Н.А. Еремеева

Члены комиссии:

Делопроизводитель

Учитель ОБЖ

(ответственный за комплексную безопасность)

Председатель общего собрания коллектива

 Е.В. Тарасенко

 Л.А. Щербий

 В.К. Петрова



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ

Галичного сельского поселения

Л.В. Баскакова

«30» 08/2018г.

ПЛАН АДАПТАЦИИ

объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения:

МБОУ СОШ Галичного сельского поселения

№ п/п	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование парковочных мест для инвалидов	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Непосредственная близость со зданием. 2. Беспрепятственный доступ. 3. Обозначение разметкой, специальными символами и дорожным знаком. 4. Оборудование съездом для инвалида на коляске. 5. Оборудование 1 места для парковки микроавтобуса.	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
2	Оборудование лестницы наружной	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Обозначение тактильными полосами.	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
3	Оборудование лестницы внутри здания		1. Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. 2. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. 3. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а так-		

			же предупредительные полосы об окончании перил.		
3	Оборудование путей движения	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Наличие схемы движения и знаков обозначения маршрута. 2. Установка бортиков для конструктивных элементов и устройств на пути движения. 3. Наличие визуальной информации для инвалидов по зрению.	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
4	Оснащение путей эвакуации	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Наличие визуальной, звуковой и тактильной информации в помещениях, предназначенных для пребывания граждан. 2. Наличие комплексной и имеющей полную информацию о возможных путях эвакуации системы средств информации и сигнализации об опасности. 3. Обозначение на планах эвакуации места расположения зоны безопасности.	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
5	Оборудования мест целевого назначения	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Наличие информирующих обозначений помещений. 2. Соответствие высоты расположения выключателей и розеток стандартам доступности. 3. Оборудование места повышенного удобства.	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
6	Оснащение системой информации	В случае необходимости организация приема по месту жительства	1. Наличие оборудования для получения справочной информации об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению проводимых мероприятиях. 2. Оборудование кнопки вызова помощи в зоне ожидания 3. Наличие индукционной петли 4. Установка видеотерминала с наличием справочной информации	2019-2023	Оказание услуг дистанционно или на дому
7	Доступность услуг	В случае необходимости орга-	1. Наличие программы подготовки персонала для	2019-2023	Оказание услуг дистан-

		низация приема по месту жительства	обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. 2. Проведение мониторинга качества доступности и качества услуг. 3. Наличие текущего, а также перспективного плана работы по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями.		ционно или на дому
8	Оборудование туалетной комнаты		1. Наличие опоры для спины на унитазах. 2. Приобрести зеркало	2019-2023	1. Оказание образовательных услуг дистанционно или на дому 2. Текущий ремонт

*Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ

Галичного сельского поселения



Л.В. Баскакова

Заместитель председателя комиссии:

Заведующий хозяйством



М.М. Жидко

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по УМР



Н.А. Еремеева

Члены комиссии:

Делопроизводитель




Е.В. Тарасенко

Учитель ОБЖ (ответственный за комплексную безопасность)



Л.А. Щербий


Председатель общего собрания коллектива





В.К. Петрова



**Контрольная форма обследования доступности
приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН**



Наименование объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края
 Адрес: 681000, Хабаровский край, Комсомольский район, п. Галичный улица Советская, д. 21
 Дата обследования: 30.08.2018




№ п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерения + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту останки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	☐ Да ☒ Нет	Нет	Ближайшие к объекту останки общественного транспорта не оборудованы, не доступны для МГН.  (фото 1)	Общественный транспорт имеется (междугороднее сообщение № 115 г. Комсомольск-на-Амуре - п. Галичный) Обратиться в администрацию Галичного сельского поселения с просьбой о приведении в соответствие
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	☐ Да ☒ Нет Осмотр	Нет	Отсутствует информация о схеме движения Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса. Нет	Привести в соответствие



Путь (пути) движения на территории




1.3.	Являются ли маршрут движения гладким, обозначенным и с несколькими покрытием?	☐ Да ☒ Нет Осмотр	Нет	Маршрут движения имеет неровную деревянную поверхность, не обозначен.  (фото 2)	Привести в соответствие
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	Измерение	150 метров	Соответствует норме	Соответствует норме
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками	☐ Да ☒ Нет Измерение		Решёток на пути движения нет	Привести в соответствие
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:	Нет	Мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи на пути движения нет. Не требуются.  (фото 3)	Соответствует требованиям




1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение	Ширина доступного маршрута - 4,5 м.	Соответствует  (фото 4, 5)	Соответствует требованиям
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☒ Да ☐ Нет Осмотр		Маршрут пересекает бордюр, пандус есть  (фото 6)	Соответствует требованиям

1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	☐ Да ☐ Нет		Уклон съезда 1:3 (15:45)  (фото 7)	Соответствует требованиям
Лестница наружная					
1.10.	Имеется ли наружная лестница, оборудованная пандусом?	☐ Да ☐ Нет Осмотр		Пандус имеется  (фото 8)	Соответствует требованиям
Автостоянка и парковка – автостоянки и парковки нет (место для автостоянки и парковки имеется, необходимо выполнить разметку)					
Раздел 2. Входы в здание.					
Общие требования к зоне					
2.1.	Доступен ли главный вход в здание?	Осмотр: ☐ Да ☐ Нет	Главный вход доступен.	Соответствует  (фото 9-10)	Соответствует требованиям




2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? ☐ Да ☐ Нет Осмотр: Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола ☐ Да ☐ Нет Осмотр: Измерение	 	Соответствует   (фото 11-12)	Соответствует требованиям
Входная площадка (перед дверью)				
2.3	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоствод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия. ☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Соответствует 	Соответствует требованиям
2.4	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% ☐ Да ☐ Нет		(фото 13) 	Соответствует требованиям

					 (фото 14-15)	
2.5	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м	☒ Да ☐ Нет		 (фото 16)	Размеры 3,5х 2,25 м.	Соответствует требованиям
2.6	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Дренажные ячейки на входе имеются  (фото 17)		Соответствует требованиям

Дверь (входная)					
2.7	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Ширина 1,6 м  (фото 18)	Соответствует требованиям
2.8	Смотровые панели в полотнах наружных дверей должны быть выполнены из ударопрочного материала, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Наружные двери соответствуют требованиям  (фото 19)	Соответствует требованиям
2.9	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		 (фото 20)	Соответствует требованиям




2.10	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014	☐ Да ☐ Нет Измерение:	 Порогов нет	Отклонений нет (высота порога 0,010)  (фото 21)	Соответствует требованиям
2.11	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	☐ Да ☐ Нет ☐ Да ☐ Нет		Отклонений нет  (фото 22)  (фото 23)	Соответствует требованиям



Тамбур входной







2.12	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Размеры тамбура 5,05x1,55м  (фото 24)	Соответствует требованиям
2.13	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение: ☐ Да ☐ Нет Измерение:	 	Между дверями тамбура расстояние 1,55 м Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» 0,6м, «к себе» 0,7 м.	Соответствует требованиям
2.14	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Грязезащитное покрытие устанавливается и прикрепляется к полу в осенний, зимний, весенний периоды	Соответствует требованиям

Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)




ОБЩИЕ требования к зоне




3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? ☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Имеется доступные маршруты (в медпункт, туалетную комнату, столовую, актовый зал, спортивный зал, классы)	Соответствует требованиям
	После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. ☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Для прохождения маршрута по зданию назначено ответственное должностное лицо для оказания услуг по доступной для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	Соответствует требованиям
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. ☐ Да ☐ Нет Осмотр:	 Доступный маршрут имеет ровную поверхность	Доступный маршрут имеет ровную поверхность. Обозначения знаками имеются.  (фото 25)	Соответствует требованиям
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалидов на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже. ☐ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет  (фото 26)	Соответствует требованиям



3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:	 Выступающих конструктивных элементов на пути движения нет	Отклонений нет  (фото 27)	Соответствует требованиям
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:	 Открытых лестниц в здании нет	Под маршем открытой лестницы ограждение установлено  (фото 28)	Соответствует требованиям





3.6	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0, 013 м	☒ Да ☐ Нет Измерение:	 Ковров в помещениях нет	 Отклонений нет (фото 26)	Соответствует требованиям
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☒ Да ☐ Нет Измерение:	 Перепада уровня пола нет	 Отклонений нет Перепада уровня пола нет (фото 27)	Соответствует требованиям
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:	 	 Отклонений нет (ширина коридора 5,6 м) (фото 29)	Соответствует требованиям



3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет (ширина коридора 5,8 м) (фото 30)	Соответствует требованиям
3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет (высота 2,9м) (фото 31)	Соответствует требованиям
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет (фото 32) (фото 33)	Соответствует требованиям


Лестница (внутри здания)					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Частично соответствует требованиям  (фото 34)	Привести в соответствие
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Предупреждающих указателей нет Завершающие части поручня длиннее марша на 0,1 м  (фото 35)	Соответствует требованиям
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для гладких поверхностей и не менее 0,06 м для шероховатых поверхностей	☐ Да ☐ Нет Измерение: ☐ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет (имеется подъемная платформа)  (фото 35)	Соответствует требованиям






3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет (фото 36)	Соответствует требованиям
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Отклонений нет  (фото 37-38)	Соответствует требованиям
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Ширина лестничного марша 1,6м  (фото 35)	Соответствует требованиям





3.18	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должны быть непрерывным по всей ее высоте.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный  (фото 39)	Соответствует требованиям
3.19	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Рельефные обозначения этажей отсутствуют (для обозначения этажей не требуется, поскольку всего 2 этажа)	Привести в соответствие
Пандус (внутри здания). Пандуса внутри здания нет					
Лифт пассажирский (или подъемник) – имеется платформа подъемная с вертикальным перемещением (модель БК 110-113).					
 (фото 40-42)					



Дверь					
3.20	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Ширина дверных проёмов 0,9 м  (фото 43)	Соответствует требованиям
3.21	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Перепад высот порога допускается один раз. Высота перепада составляет 0,001 м  (фото 44)	Соответствует требованиям
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)					
3.22	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и выше лежащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Пандуса нет	Имеется подъемная платформа с вертикальным перемещением





4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг)					
4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☐ Да ☐ Нет Осмотр:	 Высота сема 0,7-0,8м 	Отклонений нет	Соответствует требованиям
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	☐ Да ☐ Нет Измерение:	 270 мм Высота точек 0,7 мм, диаметр - 1,5 мм  (фото 45)  (фото 34)	Дублирование надписей рельефными знаками отсутствует	Частично соответствует требованиям, привести в соответствие
4.3	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☐ Да ☐ Нет Измерение:	Перепадов освещённости нет	Отклонений нет	Соответствует требованиям

4.4	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Выключатели и розетки (кнопка вывоза) расположены на высоте выше 0.8м от уровня пола  (фото 46)	Соответствует требованиям
4.5	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в туниковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	☒ Да ☐ Нет Измерение:	Места обслуживания инвалидов расположены не далее 15м от дверей.	Отклонений нет  (фото 29)	Соответствует требованиям
5. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетные комнаты и кабины					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	☒ Да ☐ Нет Осмотр:		Отклонений нет: - туалетное помещение – 1 кабина на 1 этаже; - раздевальное помещение – 1 помещение на 2 этаже при спортивном зале.	Привести в соответствие



5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	☒ Да ☐ Нет Осмотр:		Отклонений нет	Соответствует требованиям
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		Пространство 1,2 м (фото 47) 	Соответствует требованиям
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		(фото 47) 	Соответствует требованиям
5.5	Двери должны открываться наружу	☒ Да ☐ Нет Осмотр:		Двери открываются наружу (фото 48) 	Соответствует требованиям

5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные ручки, штанги, поворотные или откидные сидения.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Поручни имеются (фото 47)	Соответствует требованиям
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Размер туалетной комнаты 2,2х2,2 (фото 47)	Соответствует требованиям
5.8	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Унитаз не имеет опору для спины (фото 49)	Привести в соответствие
5.9	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи (фото 50)	Соответствует норме

5.10	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	☐ Да ☐ Нет Измерение:		Специальные знаки имеются, рельефных знаков нет  (фото 43)  (фото 34)	Привести в соответствие
5.11	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Санитарно-бытовые кабины оборудованы тревожной кнопкой дежурному персоналу  (фото 51)	Соответствуют требованиям

5.12	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		 (фото 52)	Отклонений нет	Соответствует требованиям
5.13	Унитазы имеют автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		 (фото 53)	Слив ручным кнопочным управлением, расположенным на бачке унитаза	Привести в соответствие
5.14	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.	☐ Да ☐ Нет Измерение ☐ Да ☐ Нет Измерение		 (фото 54)	Соответствует норме	Приобрести зеркало

Душевые кабины /ванные комнаты



(фото 55, 56, 57, 58)


6. Система информации на объекте

6.1

Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению


☐ Да
☒ Нет

Осмотр:



Оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению отсутствует

Привести в соответствие

6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Кнопка вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов отсутствует. Для прохождения маршрута по заданию назначено ответственное должностное лицо для оказания услуг по доступной для МГН, в том числе инвалидов колясочников, информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	Привести в соответствие	Соответствует требованиям
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Оборудование отсутствует	Привести в соответствие	
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Оборудование отсутствует	Привести в соответствие	

6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Знаки отсутствуют	Привести в соответствие
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, - своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Система средств информации отсутствует	Привести в соответствие
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Система средств информации отсутствует	Привести в соответствие

	невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)					
6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☐ Да ☐ Нет Осмотр:	 Имеется звуковая система оповещения о пожаре	 Отклонений нет (фото 58-59)	Соответствует требованиям	
7. Доступность услуг						
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	

	инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.					
7.5.	Наличие плана работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Имеется план адаптации объекта к потребностям инвалидов и других МГН	Соответствует требованиям	
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации о доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☐ Да ☐ Нет Осмотр:		Отсутствует	Привести в соответствие	

Председатель комиссии, паспортизуемого объекта:

Директор МБОУ СОШ
Галичного сельского поселения _____ Л.В. Баскакова

Заместитель председателя комиссии:
Заведующий хозяйством _____ М.М. Жидко

Секретарь комиссии:
Заместитель директора по УМР _____ Н.А. Еремеева

Члены комиссии:
Делопроизводитель _____ Е.В. Тарасенко

Учитель ОБЖ (ответственный за комплексную безопасность) _____ Л.А. Щербий

Председатель общего собрания коллектива _____ В.К. Петрова